



ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА города МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. МОСКВЫ  
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»

**ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ**

июнь 2015 г.  
заказ № 2015-00445-00-0

арх. № 78-76

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о состоянии части наружной ограждающей стены в уровне  
технического этажа здания**

по адресу:

**г. Москва, улица Молодцова, дом 29, корп.2**

Заказчик: СВАО ГУП г.Москвы ДЕЗ района Южное Медведково

И.о. главного инженера института

К.Н. Сухов

И.о. начальника отдела

М.В. Щепин

Главный специалист

А.А. Городулин



Москва 2015 г.

| <b>Содержание</b> |  | <b>стр.</b> |
|-------------------|--|-------------|
| 1                 | Введение   | 2           |
| 2                 | Письмо заказчика (техническое задание)   | 3           |
| 3                 | Описание существующего здания  | 4-6         |
| 4                 | Результаты обследования наружной стены в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа и парапета крыши здания | 7-8         |
| 5                 | Общие выводы   | 9-10        |

| <b>Приложения</b> |   | <b>стр.</b> |
|-------------------|---|-------------|
| 1                 | Графический материал                                | 11-12       |
| 2                 | Условные обозначения и общие примечания             | 13          |
| 3                 | План технического этажа (план БТИ)                  | 14-15       |
| 4                 | Выписка из технического паспорта на здание          | 16-17       |
| 5                 | Справка БТИ о состоянии здания                      | 18          |
| 6                 | Экспликация   | 19-43       |
| 7                 | Перечень нормативных и регламентируемых документов  | 44          |
| 8                 | Свидетельство № 0004.3-2009-7710060367-П-30 (копия) | 45-49       |
| 9                 | Фотографии  | 50-60       |

### **Введение**

Данное заключение выполнено на основании письма заказчика с целью определения технического состояния и соответствию ГОСТ 31937-2011 части наружной ограждающей стены в уровне технического этажа здания по адресу: г. Москва, улица Молодцова, дом 29, корп.2.

-3-

433

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ  
Государственное унитарное предприятие г. Москвы

**ДИРЕКЦИЯ  
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ЮЖНОЕ  
МЕДВЕДКОВО**

Адрес: Москва, 127081, пр. Дежнева, д. 22, корп. 4  
Тел.: 8-499-473-75-97, 473-61-09  
Факс: 8-499-473-81-27  
e-mail: dez\_um@inbox.ru

ОГРН 1037700161180  
ИНН 7715110766  
КПП 771501001

от 10.02.2015 № 259  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ГУП «МосжилНИИпроект»  
Томашевскому И.А.

2015 - 00445 - 00-0

Уважаемый Андрей Георгиевич!

*Городской ДА*  
6.03.15

ГУП ДЕЗ района Южное Медведково просит Вас провести обследование стены дома, площадь 30 м<sup>2</sup>, по адресу: Молодцова ул., д.29, корп.2, технический этаж, внешняя сторона, кирпичная кладка, подъезд № 2, со двора, в связи с трещинообразованием.

Оплату гарантируем  
ГУП ДЕЗ района Южное Медведково  
Юридический адрес: 127081, г. Москва, пр. Дежнева, д.22, корп.4  
Фактический адрес: 127081, г. Москва, пр. Дежнева, д.22, корп.4  
ИНН 7715110766 КПП 771501001

Платежные реквизиты:  
Р/с 40602810400240000003  
В ОАО «Банк-Москвы» г. Москва  
К/с 30101810500000000219  
БИК 044525219

Руководитель *Дронова* Г.Е.Дронова

Главный бухгалтер *Мосина* Т.П. Мосина

8929941-07-22  
Татьяна Корсакина  
3410722@...  
*ОМЧ*

ИНСТИТУТ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"  
**ПОЛУЧЕНО**  
*[Signature]*

25.02.15 **338** 25.02.15

Описание существующего здания

|   |  |
|---|--|
| 1. Назначение существующего здания.                             | Жилое здание.  |
| 2. Количество этажей.   | 23 этажа с подвалом под всем зданием.  |
| 3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта. | Здание построено в 2008 году по индивидуальному проекту.<br>Согласно ФЗ №384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Сведений о капитальных ремонтах не имеется. |
| 4. Описание несущих элементов здания:                           |  |
| а) наружные стены (в обследуемых габаритах)                     | многослойные ограждающие;  |
| б) внутренние опоры (в обследуемых габаритах)                   | монолитные железобетонные стены и пилоны;  |
| в) наличие внутренних поперечных стен                           | имеются;   |
| г) междуэтажные перекрытия (в обследуемых габаритах)            | монолитные железобетонные;   |



|   |   |
|---|---|
| д) чердачное перекрытие   | монолитное железобетонное;  |
| е) перемычки над окнами и дверными проемами                       | не обследовались;   |
| ж) система стропил  | не обследовалась;   |
| з) кровля   | не обследовалась.   |
| 5. Пространственная жесткость здания.                             | Обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных стен и монолитных железобетонных дисков перекрытий. |
| 6. Состояние здания по наружному виду (в обследуемых габаритах):  |   |
| а) выветривание кладки  | а) нет;   |
| б) состояние перемычек  | б) _____;   |
| в) деформации   | в) не выявлено.   |
| 7. Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток). | Площадка спланирована и благоустроена. Отмостки имеются.  |
| 8. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов.   | Имеются балконы и лоджии.   |

|  |  |
|--|--|
| 9. Фасады.                               | Фасады облицованы силикатным кирпичом.<br>Цоколь оштукатурен и окрашен.  |
| 10. Лестницы.                            | 2-х маршевые из железобетонных маршей и площадок.  |
| 11. Перегородки.                         | Не обследовались;  |
| 12. Оконные и дверные заполнения         | Оконные заполнения из стеклопакетов в ПВХ переплетах.<br>Двери металлические и деревянные (щитовые и филенчатые).  |
| 13. Планировочное решение.               | Квартирного типа.  |
| 14. Основные данные архивных материалов. | Не использовались.   |
| 15. Прочие сведения.                     | 15.1 Водосток внутренний, организованный.<br>15.2 Выполнено остекление лоджий и балконов.<br>15.3 Здание, в соответствии с ФЗ № 384, оборудовано доступом для инвалидов. |

**Результаты обследования наружной стены  
в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ)  
в уровне технического этажа и парапета крыши здания.**

Обследование стен выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке.

Ниже приводятся результаты обследования:

|   |  |
|---|--|
| 1. Конструкция наружных и внутренних стен.  | Наружная ограждающая стена ненесущая, с утеплителем, общей толщиной 345мм. Конструкция стены выполнена из кирпичной кладки с армированием (облицовка из силикатного кирпича) толщиной 125мм с утеплителем (минераловатные плиты) толщиной 170мм, оштукатуренным по металлической сетке, толщиной 45мм. В толще стены расположены металлические стойки.<br>В уровне крыши стена переходит в кирпичный парапет толщиной 260мм. Подробнее смотри графическую часть. |
| 2. Наружное оформление стен (наличие штукатурки, облицовка плитками, кладка в пустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.). | Наружная стена со стороны фасада облицована силикатным кирпичом. Со стороны помещений технического этажа стена оштукатурена и окрашена.  |
| 3. Материал стен.   | - силикатный кирпич;<br>-камень керамический (включения в кладку парапета в уровне крыши со стороны кровли);<br>- раствор цементно-песчаный;<br>-минераловатные плиты.   |
| 4. Наличие сырости и капиллярной влаги.   | Не выявлено.   |
| 5. Гидроизоляция стен.  | Не вскрывалась.  |
| 6. Система кладки.  | _____.   |
| 7. Отступления от ВСН 58-88(р).   | Не выявлены.   |

8. Выводы и рекомендации по результатам обследования.

8.1 Толщины горизонтальных и вертикальных швов кладки 10-12мм.

8.2 Сцепление кирпича с раствором удовлетворительное.

8.3 На основании проведенного механического обследования компонентов материала стен, на месте, принять:

- силикатный кирпич кладки облицовки наружной стены марка М 100;
- раствор цементно-песчаный кладки облицовки наружной стены марка М 50.

Согласно СНиП II-22-81\*, табл. № 2 «Каменные и армокаменные конструкции» расчётное сопротивление кладки сжатию равно:

$R_{сж} = 15 \text{ кгс/см}^2 \times 0,85 = 12,75 \text{ кгс/см}^2$ , где  $k=0,85$  для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести и глины)

8.4 По визуальному осмотру выявлено отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, а в уровне перекрытия над техническим этажом имеется смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм.

Указанные дефекты образовались в результате некачественно выполненной кирпичной кладки при строительстве здания.

8.5 Также наблюдается не полное заполнение швов кладки раствором.

8.6 Стена, на основании проведенного обследования и в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находится в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии».

8.7 Кирпичную кладку в уровне технического этажа и парапета рекомендуется разобрать с последующим восстановлением по разработанному проекту.



## Общие выводы

В результате проведенного в выборочном порядке инженерного обследования части наружной стены здания по адресу г. Москва, улица Молодцова, д.29, корп.2, можно сделать следующие выводы:

1. Обследованная часть наружной ограждающей стены расположена в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа и парапета крыши 23-х этажного жилого дома, построенного в 2008-м году по индивидуальному проекту. Сведений о проведении капитальных ремонтов в здании нет.

Согласно ФЗ №384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

2. Наружная ограждающая стена в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) ненесущая, с утеплителем, общей толщиной 345мм. Конструкция стены выполнена из кирпичной кладки с армированием (облицовка из силикатного кирпича) толщиной 125мм с утеплителем (минераловатные плиты) толщиной 170мм, оштукатуренным по металлической сетке, толщиной 45мм. В толще стены расположены металлические стойки.

В уровне крыши стена переходит в кирпичный парапет толщиной 260мм. Подробнее смотри графическую часть.

По визуальному осмотру выявлено отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, а в уровне перекрытия над техническим этажом имеется смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм. Указанные дефекты образовались в результате некачественно выполненной кирпичной кладки при строительстве здания.

Также наблюдается не полное заполнение швов кладки раствором.

Подробно смотри фотофиксацию.

Стена, на основании проведенного обследования и в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находится в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии».

3. Согласно ФЗ №384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» часть здания в зоне наружной ограждающей стены расположенной в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа и парапета крыши на момент обследования не удовлетворяет требованиям по механической безопасности строительных конструкций.


4. На основании проведенного обследования, отдел инженерных изысканий ГУП «МосжилНИИпроект» рекомендует кирпичную кладку в уровне тех.этажа и парапета разобрать с последующим восстановлением по разработанному проекту.

Инженер 1 категории

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned between the text 'Инженер 1 категории' and '/Рожков Г.В./'.


/Рожков Г.В./

План тех.этажа здания в габаритах  
с резуль



План крыши здания в габаритах  
(согласно

М 1:



**ПРИМЕЧАНИЕ:**


1. Условные обозначения и общие примечания смотри в приложении к ТЗК на странице №15
2. На выносках дано усредненное значение размеров и шага осей.
3. Размеры в графической части даны в миллиметрах с учетом штукатурки и других отделочных материалов

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

мет.ст. - металлич. стойки в толще наружной стены дома по оси "Б"


их части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) таме обследования.


1:100



части помещений №№11,12,13,18 тех.этажа плану БТИ).

парапет крыши здания, кирпичный, общей толщиной 260мм



|         |         |             |        |       |       |   |        |      |        |
|---------|---------|-------------|--------|-------|-------|---|--------|------|--------|
|         |         |             |        |       |       | <b>Заказ 2015-00445-00-0</b>  |        |      |        |
|         |         |             |        |       |       | Заказчик: СВАО ГУП г.Москвы ДЕЗ района Южное Медведково   |        |      |        |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист        | Издок. | Подп. | Дата  | Адрес объекта:<br>улица Молодцова, дом 29, корп.2   | Стадия | Лист | Листов |
| Инженер |         | Рожков Г.В. |        |       | 06.15 |   | ТЗ     | 1    | 2      |
|         |         |             |        |       |       | План тех.этажа и крыши в габаритах части помещений №№11,12,13,18 тех.этажа здания (смотри план БТИ) с результатами обследования |        |      |        |
|         |         |             |        |       |       |  МосжилНИИпроект<br>отдел ППиИИ            |        |      |        |




РАЗРЕЗ 1-1  
М 1:50

парапет крыши здания,  
кирпичный, общей толщиной 270мм

дефект кладки:  
в уровне перекрытия над тех.этажом  
имеется смещение плоскости  
парапета крыши вовнутрь до 40мм

дефект кладки:  
отклонение плоскости  
наружной стены со стороны  
фасада в уровне тех этажа  
от вертикали наружу с  
увеличением отклонения в  
верхней части


ненесущая ограждающая  
наружная стена здания,  
общей толщиной 345мм



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Условные обозначения и общие примечания смотри в приложении к ТЭЖ на странице №15
2. На выносках дано усредненное значение размеров и шага осей.
3. Размеры в графической части даны в миллиметрах с учетом штукатурки и других отделочных материалов

ЗОНД №1  
М 1:20




1  
10мм)

внешняя сторона - кирпичная кладка с армированием  
из 1/2 кирпича (силикатный кирпич) -130мм

внутренний слой - утеплитель  
(минераловатные плиты) -170мм





















внутренняя сторона - цементно-песчаная  
штукатурка по металлической сетке-45мм

1  
10мм)

|         |             |      |       |       |        |   |        |  |        |
|---------|-------------|------|-------|-------|--------|---|--------|--|--------|
|         |             |      |       |       |        | <b>Заказ 2015-00445-00-0</b>                            |        |  |        |
|         |             |      |       |       |        | Заказчик: СВАО ГУП г.Москвы ДЕЗ района Южное Медведково |        |  |        |
| Изм.    | Кол.уч.     | Лист | Ндок. | Подп. | Дата   | Адрес объекта:  | Стадия | Лист   | Листов |
| Инженер | Рожков Г.В. |      |       |       | 06.15. | улица Молодцова, дом 29, корп.2                         | ТЗ     | 2  | 2      |
|         |             |      |       |       |        | РАЗРЕЗ 1-1,<br>ЗОНД №1                                  |        |  МосжилНИИпроект<br>отдел ППиИИ |        |

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


### (КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|    | Металлические балки и прогоны   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Деревянные балки и прогоны  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Железобетонные балки и прогоны<br>Сводчатое перекрытие по металлическим балкам<br>Железобетонное перекрытие |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Своды   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Металлические колонны   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Кирпичные и ж/бетонные колонны  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Деревянные стойки   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Несущие перегородки   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Вентиляционные шахты, каналы  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Место вскрытий перекрытий (в знаменателе этаж)  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Место зондирования<br>(в знаменателе над каким этажом)  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Шурф  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Скважина  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Перепад уровней полов и перекрытий  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Трещина с указанием максимального раскрытия   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Выпадение раствора из стыков плит перекрытий  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Следы протечек на поверхностях конструкций  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Обрушение штукатурки  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Отслоение и обрушение бетона перекрытий<br>на глубину до ...мм с оголением и коррозией арматуры             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">д</td> <td style="padding: 2px;">л</td> <td style="padding: 2px;">п</td> <td style="padding: 2px;">к</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">2</td> </tr> </table> | д   | л | п | к | 2 | 2 | 2 | 2 | Вид покрытия (дощатых, линолеумных, паркетных, из керамической плитки)<br>площадь дефекта _ м2 |
| д   | л   | п | к |   |   |   |   |   |  |
| 2   | 2   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |  |
|    | Уклоны полов  |   |   |   |   |   |   |   |  |

### ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вскрытия выполнялись в выборочном порядке.  
Планы перекрытий составлены аналогично вскрытиям.
2. Размеры даны с учетом штукатурки и др. отделочных материалов.
3. При составлении проекта все конструкции должны быть проверены расчетами по фактическим схемам и нагрузкам.
4. При обнаружении на месте несоответствия данным выборочных вскрытий вызвать на место ответственного представителя института.

тех. эт.  
Молодцова у.




Копия серия:  
Апробация



111





*Маслов В.В.*  
*Суроводенко*



③ **Государственное  
 предприятие «Администрация  
 технического обслуживания  
 города Нижний Новгород»**

Позтажний план составлен по состоянию на  
 « 08 » августа 2008 г.  
 Исполнитель *Е.А. Деревянных*  
 Проверил *С.В. Тихонова*  
 « 24 » 03 2009 г.

Информация по зданию (строению) - 16-  
ООО "М.Босси" - Филиал

Приложение 1  
к постановлению Правительства Москвы  
от 1 декабря 1998 г. N 915

Форма 1а  
Действительна в течение 1 года

Территориальное БТИ Северо-Восточное БТИ

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

N дела 3229/н Литер -  
по состоянию на 27.03.2009 г.

Информация по зданию (строению)

жилое

|   |               |  |             |          |   |
|---|---------------|--|-------------|----------|---|
| Кадастровый номер   | -             |  |             |          |   |
| Предыдущий кадастровый номер                              | -             |  |             |          |   |
| Учетный номер объекта                                     | 00230226      |  |             |          |   |
| Адрес   | Город         | Москва   |             |          |   |
| Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.) | ул. Молодцова |  |             |          |   |
| Дом   | 29            | Корп.  | 2           | Строение | - |
| Функциональное назначение                                 | жилое         |  |             |          |   |
| Общая площадь всего (кв.м.)                               | 20340,1       | Количество квартир   | 330         |          |   |
| кроме того площади (кв.м.):<br>в т.ч.                     | 6691,2        | Материал стен  | панельные   |          |   |
| лестничных клеток   | 928,6         | Год постройки  | 2008        |          |   |
| технического подполья<br>технического этажа               | 2093,2        | Этажность (без учета<br>подземных этажей)                                  | 23          |          |   |
| вент. камер   | -             | Подземных этажей   | -           |          |   |
| других помещений  | 3669,4        | Инвентаризационная<br>стоимость (тыс.руб.)                                 | 4974,6      |          |   |
| Площадь застройки (кв.м.)                                 | 1260          | Памятник архитектуры   | нет         |          |   |
| Жилая площадь (кв.м.)<br>жилых помещений                  | 10528,4       | Нежилая площадь (кв.м.)<br>в т.ч. жилая площадь<br>в нежил. помещ. (кв.м.) | 1206,3<br>- |          |   |



02 22 09 0035420

1

Описание объекта права: здания (строения)

Кадастровый номер N -

|  |         |   |        |
|--|---------|---|--------|
| Наименование правообладателя<br>(ФИО для физического лица) |         |   |        |
| Здание/строение  | здание  |   |        |
| Тип помещения:<br>встроенно-пристроенное                   | -       |   |        |
| пристроенное   | -       |   |        |
| Общая площадь, всего (кв.м.)                               | 20340,1 | Нежилая площадь (кв.м.)<br>в т.ч.             | 1206,3 |
| Жилая площадь (кв.м.)<br>жилых помещений                   | 10528,4 | Жилая площадь (кв.м.)<br>в нежилых помещениях | -      |

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Начальник

Л.С.Яращук

27.03.2009

Подпись

М.П.

Исполнитель

Деревянных Е.А.

27.03.2009

Подпись

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

|   |          |                  |                |          |   |
|---|----------|------------------|----------------|----------|---|
| Дата заполнения   | 27.03.09 | ОБЪЕКТ           | здание         |          |   |
| Паспорт ГорБТИ №  |          | 3229/н           |                |          |   |
| Адрес   | Город    | Москва           |                |          |   |
|   | Округ    | Северо-восточный | Квартал № 3229 |          |   |
| Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.) |          | ул. Молодцова    |                |          |   |
| Дом   | 29       | Корпус           | 2              | Строение | - |
| Помещ. №  | -        |                  |                |          |   |
| Примечание  |          |                  |                |          |   |

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

|                                   |  |    |      |               |      |
|-----------------------------------|--|----|------|---------------|------|
| Общий процент износа %            | 0  | на | 2008 | Год постройки | 2008 |
| Материал стен здания              | панельные  |    |      |               |      |
| Тип здания                        | жилое  |    |      |               |      |
| Тип помещения                     | -  |    |      |               |      |
| Расположение помещения            | -  |    |      |               |      |
| Степень технического обустройства | водопровод, канализация, горячая вода<br>отопление центральное от тэц, электричество   |    |      |               |      |
| Высота потолков                   | hтх=2,99 hт=1,98 hт=2,77 hт=2,80 hт=2,91<br>hлэт=2,80 hлэт=3,00 hлэт=3,08 h2-23эт=2,80 |    |      |               |      |

Бюро технической инвентаризации Северо-Восточное БТИ

Начальник Л.С. Ярацук

"27" марта 2009 г.

М.П.

Исполнитель Деревянных Е.А.

84 22 000797

*Коммунальное предприятие  
Технической инвентаризации  
ООО, Ал Восток - Финанс*



*Дерягин И.В.*



02 22 09 0035421



ЭКСПЛИКАЦИЯ

По адресу: ул. Молодцова, 29, кор.2

стр. 1

Помещение N II Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | тамбур                            | 5,8           |        | 5,8    |                                       |        |       | 308    |
|                            | 2        | служебное                         | 58,3          | 58,3   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 3        | умывальная                        | 2,7           |        | 2,7    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 4        | уборная                           | 1,5           |        | 1,5    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 5        | служебное                         | 64,4          | 64,4   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 6        | умывальная                        | 2,9           |        | 2,9    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 7        | уборная                           | 1,9           |        | 1,9    |                                       | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 137,5         | 122,7  | 14,8   |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 137,5         | 122,7  | 14,8   |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 137,5         | 122,7  | 14,8   |                                       |        |       |        |

Помещение N III Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | тамбур                            | 4,1           |        | 4,1    |                                       |        |       | 308    |
|                            | 2        | служебное                         | 76,7          | 76,7   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 3        | умывальная                        | 1,9           |        | 1,9    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 4        | уборная                           | 1,5           |        | 1,5    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 5        | умывальная                        | 2,2           |        | 2,2    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 6        | уборная                           | 1,6           |        | 1,6    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 7        | служебное                         | 26,3          | 26,3   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 8        | тамбур                            | 3,7           |        | 3,7    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 9        | служебное                         | 82,6          | 82,6   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 10       | умывальная                        | 3,6           |        | 3,6    |                                       | прочая |       |        |
|                            | 11       | уборная                           | 1,4           |        | 1,4    |                                       | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 205,6         | 185,6  | 20,0   |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 205,6         | 185,6  | 20,0   |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 205,6         | 185,6  | 20,0   |                                       |        |       |        |



Помещение N IV Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |        | Вы-<br>со-<br>та |
|----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|--------|------------------|
|                            |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |        |                  |
|                            |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч.  |                  |
| 1                          | 1           | тамбур                                  | 4,1           |        | 4,1    |  |        | прочая | 308              |
|                            | 2           | служебное                               | 81,8          | 81,8   |        |  |        | прочая |                  |
|                            | 3           | служебное                               | 43,1          | 43,1   |        |  |        | прочая |                  |
|                            | 4           | тамбур                                  | 4,1           |        | 4,1    |  |        | прочая |                  |
|                            | 5           | служебное                               | 81,7          | 81,7   |        |  |        | прочая |                  |
|                            | 6           | служебное                               | 30,5          | 30,5   |        |  |        | прочая |                  |
|                            | 7           | умывальная                              | 2,4           |        | 2,4    |  |        | прочая |                  |
|                            | 8           | уборная                                 | 1,7           |        | 1,7    |  |        | прочая |                  |
| Итого по помещению         |             |   | 249,4         | 237,1  | 12,3   |  |        |        |                  |
| ---Нежилые помещения всего |             |   | 249,4         | 237,1  | 12,3   |  |        |        |                  |
| в т.ч. Прочие              |             |   | 249,4         | 237,1  | 12,3   |  |        |        |                  |

Помещение N V Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |        | Вы-<br>со-<br>та |
|----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|--------|------------------|
|                            |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |        |                  |
|                            |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч.  |                  |
| 1                          | 1           | тамбур                                  | 5,8           |        | 5,8    |  |        | прочая | 308              |
|                            | 2           | служебное                               | 58,3          | 58,3   |        |  |        | прочая |                  |
|                            | 3           | умывальная                              | 2,7           |        | 2,7    |  |        | прочая |                  |
|                            | 4           | уборная                                 | 1,5           |        | 1,5    |  |        | прочая |                  |
|                            | 5           | служебное                               | 70,2          | 70,2   |        |  |        | прочая |                  |
| Итого по помещению         |             |   | 138,5         | 128,5  | 10,0   |  |        |        |                  |
| ---Нежилые помещения всего |             |   | 138,5         | 128,5  | 10,0   |  |        |        |                  |
| в т.ч. Прочие              |             |   | 138,5         | 128,5  | 10,0   |  |        |        |                  |

Помещение N VI Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |        | Вы-<br>со-<br>та |
|----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|--------|------------------|
|                            |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |        |                  |
|                            |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч.  |                  |
| 1                          | 1           | комн. дежурных                          | 3,9           | 3,9    |        |  |        | прочая | 308              |
|                            | 2           | уборная                                 | 1,5           |        | 1,5    |  |        | прочая |                  |
| Итого по помещению         |             |   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |  |        |        |                  |
| ---Нежилые помещения всего |             |   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |  |        |        |                  |
| в т.ч. Прочие              |             |   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |  |        |        |                  |



Помещение N VII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | колясочная                        | 3,9           | 3,9    |        |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 3,9           | 3,9    |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 3,9           | 3,9    |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 3,9           | 3,9    |        |                                       |        |       |        |

Помещение N VIII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | душевая                           | 1,9           |        | 1,9    |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 1,9           |        | 1,9    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 1,9           |        | 1,9    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 1,9           |        | 1,9    |                                       |        |       |        |

Помещение N IX Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | электрацитовая                    | 5,9           | 5,9    |        |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 5,9           | 5,9    |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 5,9           | 5,9    |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 5,9           | 5,9    |        |                                       |        |       |        |

Помещение N X Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | комн. дежурных                    | 3,9           | 3,9    |        |                                       | прочая |       | 308    |
|                            | 2        | коридор                           | 1,5           |        | 1,5    |                                       | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |

Помещение N XI Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | в т.ч.                                |        |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. | лодж.                                 | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | колясочная                        |               |        |        |                                       |        |       |        |
|                            | 2        | кладовая                          | 3,9           | 3,9    |        |                                       |        |       |        |
|                            |          |                                   | 0,9           |        | 0,9    |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 4,8           | 3,9    | 0,9    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 4,8           | 3,9    | 0,9    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 4,8           | 3,9    | 0,9    |                                       |        |       |        |

Помещение N XII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | в т.ч.                                |        |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. | лодж.                                 | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | душевая                           |               |        |        |                                       |        |       |        |
|                            |          |                                   | 2,0           |        | 2,0    |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 2,0           |        | 2,0    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 2,0           |        | 2,0    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 2,0           |        | 2,0    |                                       |        |       |        |

Помещение N XIII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | в т.ч.                                |        |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. | лодж.                                 | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | электрощитовая                    |               |        |        |                                       |        |       |        |
|                            |          |                                   | 22,9          | 22,9   |        |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 22,9          | 22,9   |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 22,9          | 22,9   |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 22,9          | 22,9   |        |                                       |        |       |        |

Помещение N XIV Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | в т.ч.                                |        |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. | лодж.                                 | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | электрощитовая                    |               |        |        |                                       |        |       |        |
|                            |          |                                   | 9,9           | 9,9    |        |                                       | прочая |       | 308    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 9,9           | 9,9    |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 9,9           | 9,9    |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 9,9           | 9,9    |        |                                       |        |       |        |



Помещение N XV Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | пом. для хранения                 | 10,7          | 10,7   |        |                                       | прочая |       | 300    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 10,7          | 10,7   |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 10,7          | 10,7   |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 10,7          | 10,7   |        |                                       |        |       |        |

Помещение N XVI Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | комн. дежурных                    | 3,9           | 3,9    |        |                                       | прочая |       | 300    |
|                            | 2        | уборная                           | 1,5           |        |        |                                       | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 5,4           | 3,9    | 1,5    |                                       |        |       |        |

Помещение N XVII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | колясочная                        | 4,1           | 4,1    |        |                                       | прочая |       | 300    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 4,1           | 4,1    |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 4,1           | 4,1    |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 4,1           | 4,1    |        |                                       |        |       |        |

Помещение N XVIII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1                          | 1        | душевая                           | 1,9           | 1,9    |        |                                       | прочая |       | 300    |
| Итого по помещению         |          |                                   | 1,9           | 1,9    |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 1,9           | 1,9    |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 1,9           | 1,9    |        |                                       |        |       |        |

|                            |       |       |      |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| Итого по этажу 1           | 815,2 | 746,9 | 68,3 |  |  |  |  |
| ---Нежилые помещения всего | 815,2 | 746,9 | 68,3 |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие              | 815,2 | 746,9 | 68,3 |  |  |  |  |

Тип помещений: Не входящие в общую площадь

| Этаж | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|      |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|      |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 1    | XIX(1)   | мусоропровод                      | 4,8           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       | 300    |
| 1    | XX(1)    | мусоропровод                      | 4,8           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       | 300    |
| 1    | XXI(1)   | мусоропровод                      | 4,7           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       | 300    |

По адресу: ул. Молодцова, 29, кор.2

-26-

стр. 8

Помещение N XXIII Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| т                          | 1        | коридор                           | 5,5           |        |        |                                       |        |       | 291    |
|                            | 2        | отдел.машинное                    | 44,9          | 44,9   | 5,5    | прочая                                | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 50,4          | 44,9   | 5,5    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 50,4          | 44,9   | 5,5    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 50,4          | 44,9   | 5,5    |                                       |        |       |        |

Помещение N XXIV Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| т                          | 1        | коридор                           | 6,0           |        |        |                                       |        |       | 291    |
|                            | 2        | отдел.машинное                    | 44,9          | 44,9   | 6,0    | прочая                                | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 50,9          | 44,9   | 6,0    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 50,9          | 44,9   | 6,0    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 50,9          | 44,9   | 6,0    |                                       |        |       |        |

Помещение N XXV Тип: Прочие  
Последнее обследование 8.08.2008

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| т                          | 1        | коридор                           | 6,3           |        |        |                                       |        |       | 291    |
|                            | 2        | отдел.машинное                    | 44,9          | 44,9   | 6,3    | прочая                                | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 51,2          | 44,9   | 6,3    |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 51,2          | 44,9   | 6,3    |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 51,2          | 44,9   | 6,3    |                                       |        |       |        |
| Итого по этажу т           |          |                                   | 152,5         | 134,7  | 17,8   |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 152,5         | 134,7  | 17,8   |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 152,5         | 134,7  | 17,8   |                                       |        |       |        |



Тип помещений: Не входящие в общую площадь

| Этаж | NN комн.  | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|      |           |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|      |           |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| г    | XXII (1)  | этаж технически                   | 75,2          |        |        |                                       |        |       | 277    |
|      | XXII (2)  | этаж технически                   | 73,0          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (3)  | этаж технически                   | 39,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (4)  | этаж технически                   | 12,9          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (8)  | этаж технически                   | 44,3          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (9)  | этаж технически                   | 84,0          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (10) | этаж технически                   | 96,2          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (11) | этаж технически                   | 49,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (12) | этаж технически                   | 25,0          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (13) | этаж технически                   | 24,9          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (14) | этаж технически                   | 12,7          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (18) | этаж технически                   | 48,9          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (19) | этаж технически                   | 83,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (20) | этаж технически                   | 83,7          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (21) | этаж технически                   | 44,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (25) | этаж технически                   | 12,7          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (26) | этаж технически                   | 39,7          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (27) | этаж технически                   | 73,1          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | XXII (28) | этаж технически                   | 75,5          |        |        |                                       |        |       |        |

Последнее обследование 8.08.2008

Помещение N XXII Тип: Прочие  
 Последнее обследование 8.08.2008

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| т                          | 5        | венткамера                        | 5,9           | 5,9    |        |                                       |        |       | 198    |
|                            | 6        | венткамера                        | 8,9           | 8,9    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 7        | венткамера                        | 9,2           | 9,2    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 15       | венткамера                        | 6,1           | 6,1    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 16       | венткамера                        | 9,4           | 9,4    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 17       | венткамера                        | 9,0           | 9,0    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 22       | венткамера                        | 9,3           | 9,3    |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 23       | венткамера                        | 10,0          | 10,0   |        |                                       | прочая |       |        |
|                            | 24       | венткамера                        | 5,5           | 5,5    |        |                                       | прочая |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |
| Итого по этажу т           |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 73,3          | 73,3   |        |                                       |        |       |        |

Тип помещений: Не входящие в общую площадь

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч. |                  |
| тх   | I (1)       | подполье технич                         | 56,7          |        |        |  |        |       | 299              |
|      | I (3)       | подполье технич                         | 14,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (4)       | подполье технич                         | 39,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (5)       | подполье технич                         | 73,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (6)       | подполье технич                         | 73,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (7)       | подполье технич                         | 14,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (8)       | подполье технич                         | 39,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (9)       | подполье технич                         | 73,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (11)      | подполье технич                         | 36,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (12)      | подполье технич                         | 39,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (13)      | подполье технич                         | 14,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (14)      | подполье технич                         | 22,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (16)      | подполье технич                         | 45,1          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (17)      | подполье технич                         | 64,8          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (18)      | подполье технич                         | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (19)      | подполье технич                         | 11,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (22)      | подполье технич                         | 20,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (23)      | подполье технич                         | 14,0          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (24)      | подполье технич                         | 14,1          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (26)      | подполье технич                         | 12,1          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (27)      | подполье технич                         | 14,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (29)      | подполье технич                         | 44,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (30)      | подполье технич                         | 14,0          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (31)      | подполье технич                         | 14,1          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (32)      | подполье технич                         | 44,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (33)      | подполье технич                         | 39,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | I (34)      | подполье технич                         | 59,5          |        |        |  |        |       |                  |

Последнее обследование 8.08.2008

- 30 -

По адресу: ул. Молодцова, 29, кор.2

стр. 1:

Помещение N I Тип: Прочие  
 Последнее обследование 8.08.2008

ф.2:

| Этаж                       | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |        | Выс-<br>со-<br>та |
|----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|--------|-------------------|
|                            |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |        |                   |
|                            |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч.  |                   |
| тх                         | 2           | водомерная                              | 13,7          | 13,7   |        |  |        | прочая | 299               |
|                            | 10          | пункт тепловой                          | 34,3          | 34,3   |        |  |        | прочая |                   |
|                            | 15          | уборная                                 | 1,3           |        | 1,3    |  |        | прочая |                   |
|                            | 20          | пункт тепловой                          | 26,9          | 26,9   |        |  |        | прочая |                   |
|                            | 21          | пункт тепловой                          | 22,5          | 22,5   |        |  |        | прочая |                   |
|                            | 25          | пункт тепловой                          | 31,5          | 31,5   |        |  |        | прочая |                   |
|                            | 28          | водомерная                              | 24,1          | 24,1   |        |  |        | прочая |                   |
|                            | 35          | насосная                                | 11,0          | 11,0   |        |  |        | прочая |                   |
| Итого по помещению         |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |
| ---Нежилые помещения всего |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |
| в т.ч. Прочие              |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |
| Итого по этажу тх          |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |
| ---Нежилые помещения всего |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |
| в т.ч. Прочие              |             |   | 165,3         | 164,0  | 1,3    |  |        |        |                   |



Тип помещений: Не входящие в общую площадь

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Высо-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|-------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |             |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  |        | балк. | проч.       |
| 1    | A           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | A1          | вестибюль                               | 23,5          |        |        |  |        |       |             |
|      | a           | тамбур                                  | 2,2           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | лифт                                    | 1,0           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | лестница                                | 2,4           |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | лифт                                    | 2,4           |        |        |  |        |       |             |
| a5   | коридор     | 11,9                                    |               |        |        |  |        |       |             |
| a6   | тамбур      | 2,7                                     |               |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |
| 2    | A           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | a           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | коридор                                 | 21,4          |        |        |  |        |       |             |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |
| 3    | A           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | a           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | переход                                 | 5,3           |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | коридор                                 | 21,1          |        |        |  |        |       |             |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |
| 4    | A           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | a           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | переход                                 | 5,3           |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | умывальная                              | 15,4          |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |             |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |
| 5    | A           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | переход                                 | 5,3           |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | умывальная                              | 15,4          |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |        |       |             |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |
| 6    | A           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280         |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |             |
|      | a1          | переход                                 | 5,3           |        |        |  |        |       |             |
|      | a2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |             |
|      | a3          | умывальная                              | 15,4          |        |        |  |        |       |             |
|      | a4          | коридор                                 | 21,6          |        |        |  |        |       |             |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |             |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |             |

(продолжение)

| Этаж | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|      |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|      |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 7    | A        | лестница                          | 13,3          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,1           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,3           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,1           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 8    | A        | лестница                          | 13,4          |        |        |                                       |        | 280   |        |
|      | a        | тамбур                            | 2,1           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,1           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 9    | A        | лестница                          | 13,2          |        |        |                                       |        | 280   |        |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,6          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 10   | A        | лестница                          | 13,1          |        |        |                                       |        | 280   |        |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,8          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 11   | A        | лестница                          | 13,4          |        |        |                                       |        | 280   |        |
|      | a        | тамбур                            | 1,8           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 4,9           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,6          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,9          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | коридор                           | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 12   | A        | лестница                          | 13,3          |        |        |                                       |        | 280   |        |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 4,9           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  |        | балк. | проч.            |
| 13   | A           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 14   | A           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 15   | A           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 16   | A           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 7,6           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 17   | A           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 7,6           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 18   | A           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | a           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a1          | переход                                 | 7,6           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | a3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | a5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |

(продолжение)

| Этаж | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|      |          |                                   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|      |          |                                   |               | основ. | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 19   | A        | лестница                          | 13,2          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 7,6           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,7          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 20   | A        | лестница                          | 13,4          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 7,6           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 4,9           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,6          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 21   | A        | лестница                          | 13,4          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 7,6           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,1           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 22   | A        | лестница                          | 13,4          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 1,9           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 5,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,3          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | коридор                           | 21,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| 23   | A        | лестница                          | 13,2          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 5,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 4,9           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a3       | холл лифтовой                     | 15,4          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a4       | душевая в номер                   | 21,5          |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |
| T    | A        | лестница                          | 39,3          |        |        |                                       |        |       | 280    |
|      | a        | тамбур                            | 2,0           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a1       | переход                           | 7,6           |        |        |                                       |        |       |        |
|      | a2       | тамбур                            | 4,6           |        |        |                                       |        |       |        |
|      |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |        |        |                                       |        |       |        |

20



(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  |        | балк. | проч.            |
| 1    | Б           | лестница                                | 12,8          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | Б1          | вестибюль                               | 23,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | лифт                                    | 1,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | лифт                                    | 2,4           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | лифт                                    | 2,4           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б5          | коридор                                 | 12,1          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б6          | тамбур                                  | 2,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 2    | Б           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 3    | Б           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 4    | Б           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,8          |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 5    | Б           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 6    | Б           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,2          |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |  | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |  | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             | основ.                                  |               | вспом. |  |  | балк.  | проч. |                  |
| 7    | Б           | лестница                                | 13,0          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,2          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 7    | Б           | лестница                                | 12,9          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,0          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 8    | Б           | лестница                                | 12,8          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,8           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,1          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 9    | Б           | лестница                                | 13,0          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,8           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 10   | Б           | лестница                                | 12,9          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,7          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 11   | Б           | лестница                                | 13,1          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,7          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |

22

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |       |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|-------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | балк. | проч. |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  |       |       |                  |
| 12   | Б           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |
| 13   | Б           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |
| 14   | Б           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,7           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |
| 15   | Б           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,5          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |
| 16   | Б           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 7,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |
| 17   | Б           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |       |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 7,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |       |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,4          |        |        |  |       |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |       |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |       |       |                  |

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |  | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |  | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             | основ.                                  |               | вспом. |  |  | балк.  | проч. |                  |
| 18   | Б           | лестница                                | 12,7          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | коридор                                 | 7,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,3          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 19   | Б           | лестница                                | 12,7          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 7,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 20   | Б           | лестница                                | 12,8          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 7,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,7          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 21   | Б           | лестница                                | 21,5          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 7,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 5,1           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 20,9          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 22   | Б           | лестница                                | 12,8          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,3          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| 23   | Б           | лестница                                | 12,8          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 5,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,9           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б4          | коридор                                 | 21,4          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |
| т    | Б           | лестница                                | 38,8          |        |  |  |        |       | 280              |
|      | б           | тамбур                                  | 2,0           |        |  |  |        |       |                  |
|      | б1          | переход                                 | 24,2          |        |  |  |        |       |                  |
|      | б2          | тамбур                                  | 4,8           |        |  |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |  |  |        |       |                  |

24



(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч. |                  |
| 1    | B           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | B1          | вестибюль                               | 23,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в           | тамбур                                  | 2,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | лифт                                    | 2,4           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | лифт                                    | 1,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | лифт                                    | 2,4           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | коридор                                 | 11,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в6          | тамбур                                  | 2,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 2    | B           | лестница                                | 12,8          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,2          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 3    | B           | лестница                                | 12,8          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 4    | B           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 5    | B           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 6    | B           | лестница                                | 13,3          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч. |                  |
| 7    | В           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 22,0          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 8    | В           | лестница                                | 12,9          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,2          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 9    | В           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,3           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,7          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 10   | В           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 11   | В           | лестница                                | 13,1          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 12   | В           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,4          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |

(продолжение)

| Этаж | NN<br>комн. | Характеристики<br>комнат и<br>помещений | Общая площадь |        |        | Площадь помещений<br>вспомогат. использ. |        |       | Вы-<br>со-<br>та |
|------|-------------|---|---------------|--------|--------|--|--------|-------|------------------|
|      |             |   | всего         | в т.ч. |        | лодж.                                    | в т.ч. |       |                  |
|      |             |   |               | основ. | вспом. |  | балк.  | проч. |                  |
| 13   | В           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 20,9          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 14   | В           | лестница                                | 12,9          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,8          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 15   | В           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 1,9           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 5,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,8          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 16   | В           | лестница                                | 12,8          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 7,6           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 4,8           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 17   | В           | лестница                                | 13,2          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 70,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 5,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,3          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,6          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |
| 18   | В           | лестница                                | 13,0          |        |        |  |        |       | 280              |
|      | в           | тамбур                                  | 2,0           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в1          | переход                                 | 7,6           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в2          | тамбур                                  | 5,1           |        |        |  |        |       |                  |
|      | в3          | холл лифтовой                           | 15,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в4          | коридор                                 | 21,5          |        |        |  |        |       |                  |
|      | в5          | шкаф встроенный                         | 1,2           |        |        |  |        |       |                  |
|      |             | Последнее обследование                  | 8.08.2008     |        |        |  |        |       |                  |

28



(продолжение)

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |         |        | Площадь помещений вспомогат. использ. |        |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч.  |        | лодж.                                 | в т.ч. |       |        |
|                            |          |                                   |               | основ.  | вспом. |                                       | балк.  | проч. |        |
| 19                         | В        | лестница                          | 13,2          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 2,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 5,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 5,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в3       | холл лифтовой                     | 15,3          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в4       | коридор                           | 21,8          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| 20                         | В        | лестница                          | 13,1          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 2,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 7,6           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 4,9           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в3       | холл лифтовой                     | 15,7          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в4       | коридор                           | 21,3          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| 21                         | В        | лестница                          | 13,4          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 2,1           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 7,6           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 5,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в3       | холл лифтовой                     | 15,6          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в4       | коридор                           | 21,5          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| 22                         | В        | лестница                          | 13,6          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 1,9           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 5,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 5,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в3       | холл лифтовой                     | 15,3          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в4       | коридор                           | 21,7          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| 23                         | В        | лестница                          | 13,6          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 2,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 5,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 4,8           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в3       | холл лифтовой                     | 15,3          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в4       | коридор                           | 21,6          |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в5       | шкаф встроенный                   | 1,2           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| т                          | В        | лестница                          | 39,7          |         |        |                                       |        |       | 280    |
|                            | в        | тамбур                            | 2,0           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в1       | переход                           | 7,7           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            | в2       | тамбур                            | 4,6           |         |        |                                       |        |       |        |
|                            |          | Последнее обследование            | 8.08.2008     |         |        |                                       |        |       |        |
| Итого по зданию            |          |                                   | 20340,1       | 11647,3 | 8692,8 | 138,6                                 | 341,5  |       |        |
| ----Жилые помещения всего  |          |                                   | 19133,8       | 10528,4 | 8605,4 |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Квартира            |          |                                   | 19133,8       | 10528,4 | 8605,4 |                                       |        |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 1206,3        | 1118,9  | 87,4   |                                       |        |       |        |
| в т.ч. Прочие              |          |                                   | 1206,3        | 1118,9  | 87,4   |                                       |        |       |        |



По адресу: ул. Молодцова, 29, кор.2

Кроме того:

стр. 179

|   |        |
|---|--------|
| По помещениям, не входящим в общую площадь здания | 6691,2 |
|---|--------|

в том числе:

|              |        |
|--------------|--------|
| по тех.этажу | 1176,0 |
|--------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| по теплотпoлью | 917,2 |
|----------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| по лестницам | 928,6 |
|--------------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| по коридорам | 1457,1 |
|--------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| по прочим | 2212,3 |
|-----------|--------|

Экспликация на 179 страницах

27.03.2009 г.

Исполнитель Дервяных Е.А.

Дервяных Е.А.

84 22 000797

## Перечень нормативных и регламентирующих документов

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования.
2. МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
3. МГСН 2.10.-04 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта».
4. ВСН 57-88(р) Госкомархитектуры «Положение по техническому обследованию жилых зданий».
5. ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
6. ВСН 53-86(р) Госгражданстрой «Правила оценки физического износа жилых зданий».
7. ММР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке».
8. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47.
9. Федеральный закон № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 01.07.2010 года.
10. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах».
11. Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. N 382-ПП «Об утверждении Регламента подготовки в режиме "одного окна" выписки из распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с выпиской из протокола Городской межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда города Москвы о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
12. «ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ
13. ГОСТ Р 54257-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.





УТВЕРЖДЕНО  
Пунктом Федерального списка  
по экологическому, инженерному  
и строительному надзору  
от 05.07.2011 г. № 156

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации,  
Некоммерческое Партнерство

**Межрегиональный Союз Проектировщиков**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, www.mrsp.ru,  
регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций: СРО-П-030-28092009

г. Москва

«18» октября 2012 г.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о допуске к определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства

№0004.5-2009-7710060367-П-30

Выдано члену саморегулируемой организации

**Государственное унитарное предприятие города  
Москвы Московский научно-исследовательский и  
проектный институт жилищного хозяйства**

**«МосжилНИИпроект»**

ОГРН 1027739292020      ИНН 7710060367

103012, г. Москва, Никольская ул, 8/1.

Основание выдачи Свидетельства:  
решение Совета Некоммерческого партнерства  
«Межрегиональный союз проектировщиков»,  
протокол № 87 от 18 октября 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам,  
указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают  
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «18» октября 2012 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.  
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 07.07.2011 г. №0004.5-2009-7710060367-П-30.

Президент НП «МРСП»



Пупырев Е.И.





ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Свидетельству о допуске к  
определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства  
от 18 октября 2012 г.  
№ 0004.5-2009-7710060367-П-30

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации,  
Некоммерческое Партнерство

**Межрегиональный Союз Проектировщиков**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, www.misp.ru,  
регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций: СРО-П-030-28092009

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
капитального строительства (кроме особо опасных и технически  
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)  
о допуске к которым член

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство  
«Межрегиональный Союз Проектировщиков»

**Государственное унитарное предприятие города Москвы  
Московский научно-исследовательский и проектный институт  
жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»**

имеет Свидетельство

| № | Наименование вида работ  |
|---|--|
| 1 | 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка  |
| 2 | 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта   |
| 3 | 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения   |
| 4 | 2. Работы по подготовке архитектурных решений  |
| 5 | 3. Работы по подготовке конструктивных решений   |
| 6 | 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 7 | 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации  |





ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Свидетельству о допуске к  
определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства  
от 18 октября 2012 г.  
№004.5-2009-77/060367-П-00

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации.

Некоммерческое Партнерство

**Межрегиональный Союз Проектировщиков**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2; [www.mrsp.ru](http://www.mrsp.ru),  
регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций: СРО-П-030-28092009

| №  | Наименование вида работ   |
|----|---|
| 8  | 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетризации, автоматизации и управления инженерными системами   |
| 9  | 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения  |
| 10 | 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений                                |
| 11 | 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений                   |
| 12 | 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений |
| 13 | 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем  |
| 14 | 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений                                 |
| 15 | 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов                                  |
| 16 | 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов              |
| 17 | 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов          |





ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению о допуске к  
определенному виду работ,  
которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства  
от 18 октября 2012 г.  
№ 0004-5-2009-7710060367-П-30

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации.  
Некоммерческое Партнерство

**Межрегиональный Союз Проектировщиков**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, www.mrsp.ru,  
регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций: СРО-П-030-28092009

| №  | Наименование вида работ   |
|----|---|
| 18 | 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов                                     |
| 19 | 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов                             |
| 20 | 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов                                      |
| 21 | 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов |
| 22 | 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов   |
| 23 | 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов   |
| 24 | 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                      |
| 25 | 9. Работы по подготовке проекта мероприятий по охране окружающей среды  |
| 26 | 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  |
| 27 | 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения                                      |
| 28 | 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений   |





ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Сертификату о допуске к  
определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства  
от 15 октября 2012 г.  
№ 0004.5-2009-7710040367-П-30

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации.

Некоммерческое Партнерство

**Межрегиональный Союз Проектировщиков**

127083, г. Москва, ул. Мйшина, д. 56, стр. 2, www.mrsp.ru,  
регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций: СРО-П-030-28092009

| №  | Наименование вида работ   |
|----|---|
| 29 | 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Государственное унитарное предприятие города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (МНИИПроект) вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 руб. 00 коп. (пятьдесят миллионов рублей 00 копеек)

Президент НП «МРСРП»



Пупырев Е.И.



Фотоматериал





Фото1. Фасад здания.





Фото2. Фасад здания в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа и парапета крыши здания



Фото3. Отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, в уровне перекрытия над техническим этажом - смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм





Фото 4. Отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, в уровне перекрытия над техническим этажом - смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм





Фото 5. Отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, в уровне перекрытия над техническим этажом - смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм






Фото 6. Отклонение плоскости наружной стены со стороны фасада в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа от вертикали наружу с увеличением отклонения в верхней части, в уровне перекрытия над техническим этажом имеется смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм



Фото 7. В уровне перекрытия над техническим этажом в габаритах части помещений №№ 11, 12, 13, 18 (смотри план БТИ) смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм





Фото 8. В уровне перекрытия над техническим этажом в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм



Фото 9. В уровне перекрытия над техническим этажом в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм






Фото 10. В уровне перекрытия над техническим этажом в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) смещение плоскости парапета крыши вовнутрь до 40мм





Фото 11. Парапет крыши над техническим этажом в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ)



Фото 12. Парапет крыши над техническим этажом в габаритах части помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ)



Фото 13. Наружная стена здания со стороны помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа



Фото 14. Зонд наружной стены здания со стороны помещений №№11,12,13,18 (смотри план БТИ) в уровне технического этажа